




BRF HUSAREN INFORMERAR

Efter den senaste tidens kraftiga snöfall, har det upptäckts att en del frånluftshuvar är snötäckta helt eller delvis. Varje bostadsrättslägenhet har 2 st sådana frånluftshuvar. (se nedan skiss på utseendet)



Dessa frånluftshuvars funktion är att evakuera frånluft från köksfläkt och värmepumpen ut till atmos. Frånluftsfläkten på värmepumpen går kontinuerligt så just denna är inte så utsatt, eftersom den varma frånluften till viss del smälter undan snön. När det gäller köksfläkten så är denna mer utsatt eftersom denna inte går kontinuerligt. Är köksfläktens frånluftshuv helt snötäckt så erhålles inget luftflöde. Vid eventuellt erhållet luftflöde vid helt eller delvis snötäckt frånluftshuv på köksfläkten finns risk att snön som smälter utav den varma frånluften kan droppa/rinna på insidan utav ventilationsslangen som frånluftshuven, köksfläkten är ansluten till. Skulle detta uppkomma så kommer eventuellt "smältvatten" komma på spisens ovansida via denna ventilationsslang.

På område 1 så har vi under de senaste 2 veckorna varit uppe vid 3 tillfällen på vissa utsatta tak och tagit bort snön.

Sammanfattningsvis så bör båda frånluftshuvarnas "hattar" vara helt fria från snö.

För att slippa anlita kostsam entreprenör för att ta bort eventuell snö, så hoppas vi att Ni kan kontrollera och åtgärda detta själva, eller med hjälp utav någon hjälpsam granne.

Har Ni behov utav stege, kan Ni kontakta respektive områdesansvarig för utlåning utav stege från kvartersgården.

*Skulle Ni trots allt inte kunna utföra borttagning utav snön enligt ovan, så kan Ni kontakta vår "hustomte" Lennart Jonsson på Rytтарvägen 8
Telefon 073-0917061*

**HÄLSNINGAR
STYRELSEN**